

Check List de Ativos

| Informações Gerais                    |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empresa Proprietária*:                | VOTORANTIM CIMENTOS S.A                           |
| CNPJ*:                                | 01.637.895/0074-98                                |
| Centro*:                              | 4071                                              |
| Motivo da disponibilização*:          | Equipamento em fim de vida útil, foi substituído  |
| Endereço de retirada do equipamento*: | Rodovia DF 150, KM 18, SN - Fercal, Sobradinho-DF |
| Área responsável pelo ativo:          | Mineração                                         |
| Responsável*:                         |                                                   |
| E-mail:                               |                                                   |
| Telefone:                             |                                                   |

| Dados do Ativo              |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Tipo*:                      | Veículo                            |
| Descrição*:                 | Caminhão 8x4                       |
| Tipo de Baixa Contábil*:    | BXSU                               |
| Marca*:                     | Volvo                              |
| Modelo*:                    | FMX500                             |
| Ano de Fabricação*:         | 2012                               |
| Cor*:                       | Branco                             |
| Tipo de combustível*:       | Diesel                             |
| Horímetro*:                 | 22.140                             |
| Chassi/ nº de série*:       | 812229                             |
| Plaqueta de Identificação*: | PAZ3421                            |
| Placa*:                     |                                    |
| Possui CRV*?                |                                    |
| Identificação Interna*:     | Nº Frota: FE607 - Nº SAP: 80016756 |

| Informações Adicionais                                            |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?* | Não                               |
| Ativo está funcionando?*                                          | Não                               |
| Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:    | Conforme manual de contratadas VC |

| Condições Gerais       |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Condições Externas     |                                  |
| Pintura*:              | Ruim                             |
| Lataria e Funilaria*:  | Ruim                             |
| Pneus*:                | Não identificado                 |
| Faróis e sinalização*: | Não funciona                     |
| Montado*:              | Não                              |
| Observações:           | Equipamento não está funcionando |
| Condições Gerais:      | Ruim                             |



| Condições Internas |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Capacidade*:       | 35.000 Kg                        |
| Acessórios*:       | Não possui                       |
| Observações:       | Equipamento não está funcionando |
| Condições Gerais*: | Ruim                             |

| Condições Mecânicas         |              |
|-----------------------------|--------------|
| Motor*:                     | Não possui   |
| Potência*:                  | N.A          |
| Direção*:                   | Hidráulica   |
| Condições Gerais*:          | Não funciona |
| Elétrica* (Se aplicável)    | Não funciona |
| Ferramentas* (Se aplicável) | Não tem      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observações e falta de componentes: | Equipamento sem motor diesel, sem caixa de marchas, sem rodas dos 2 eixos direcionais, sem rodas traseiras do 1º eixo de tração, sem cardans, sem alavanca seletora de marchas, painel de instrumentos desmontado e sem alguns itens, sem banco do motorista. |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*Campos de preenchimento obrigatório.