

| Informações Gerais                    |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa Proprietária*:                | Votorantim Cimentos                                                                     |
| CNPJ*:                                | 10.656.452/0053-00                                                                      |
| Centro*:                              | 4014                                                                                    |
| Motivo da disponibilização*:          | Sucata                                                                                  |
| Endereço de retirada do equipamento*: | Avenida Senador José Ermirio de Moraes, nº 2342, bairro Edmundo Monte Coelho, Sobral/CE |
| Área responsável pelo ativo:          | Manutenção                                                                              |
| Responsável*:                         |                                                                                         |
| E-mail:                               |                                                                                         |
| Telefone:                             |                                                                                         |

| Dados do Ativo              |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Tipo*:                      | Equipamento Industrial    |
| Descrição*:                 | PERFURATRIZ               |
| Tipo de Baixa Contábil*:    | BXSU                      |
| Marca*:                     | Caterpillar               |
| Modelo*:                    | PERFURATRIZ MOD: BROKK330 |
| Ano de Fabricação*:         | 2015                      |
| Cor*:                       | Amarela                   |
| Tipo de combustível*:       | NA                        |
| Horímetro*:                 | NA                        |
| Chassi/ nº de série*:       | NA                        |
| Plaqueta de Identificação*: | 63198                     |
| Placa*:                     | NA                        |
| Possui CRV*?                | NA                        |
| Identificação Interna*:     | VPF-06                    |

| Informações Adicionais                                            |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?* | Não |
| Ativo está funcionando?*                                          | Não |
| Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:    | Não |

| Condições Gerais                    |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Condições Externas                  |                  |
| Pintura*:                           | Ruim             |
| Lataria e Funilaria*:               | Ruim             |
| Pneus*:                             | Não identificado |
| Faróis e sinalização*:              | Ruim             |
| Montado*:                           | Ruim             |
| Observações:                        | NA               |
| Condições Gerais:                   | NA               |
| Condições Internas                  |                  |
| Capacidade*:                        | NA               |
| Acessórios*:                        | NA               |
| Observações:                        | NA               |
| Condições Gerais*:                  | NA               |
| Condições Mecânicas                 |                  |
| Motor*:                             |                  |
| Potência*:                          |                  |
| Direção*:                           |                  |
| Condições Gerais*:                  |                  |
| Elétrica* (Se aplicável)            |                  |
| Ferramentas* (Se aplicável)         |                  |
| Observações e falta de componentes: |                  |