Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos S.a Unidade Vidal Ramos
CNPJ*:	01.637.895/0160-55
Centro*:	4119
Motivo da disponibilização*:	Equipamento Sucateado
Endereço de retirada do equipamento*:	Estado / UF: Santa Catarina / SC Município: Vidal Ramos Bairro: Salseiros Logradouro: Rodovia Sc 427 Número: S/N Complemento: Km 34 CEP: 88.443-000

Área responsável pelo ativo:	Mineração
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Veículo
Descrição*:	Hilux
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	TOYOTA
Modelo*:	CD4X4
Ano de Fabricação*:	2008
Cor*:	Branca
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	300.000 KM
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	
Placa*:	
Possui CRV*?	Não
Identificação Interna*:	N/A

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	Sem pontos

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Não identificado
Faróis e sinalização*:	Não funciona
Montado*:	Não
Observações:	N/A
Condições Gerais:	

Condições Internas

Capacidade*:	N/A
Acessórios*:	Não possui
Observações:	N/A
Condições Gerais*:	Ruim

Condições Mecânicas

Motor*:	Não possui
Potência*:	N/A
Direção*:	Não possui
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Avariado
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:	Equipamento sucateado

Conteúdo protegido, não compartilhar sem autorização.