

| Lote | Código   | Descrição                                                                    | estoque disp. |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 46   | 10143540 | KIT DE REPARO GRUPO ROTÓRICO APLICADO EM BOMBA DUPLA DE TRABALHO R938 E LH60 | 2             |
| 46   | 9074260  | KIT DE REPARO GRUPO ROTÓRICO APLICADO EM BOMBA DE TRABALHO DA R974C          | 1             |