

DADOS DO ATIVO		FOTO PRINCIPAL
Empresa proprietária*	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	
CNPJ*	01.637.895/0022-67	
Marca*	Hyster	
Modelo*	não sei informar	
ANO FAB./MOD.*	não sei informar	
Cor	Amarelo	
Tipo de Combustível	Diesel	
Horimetro	Empilhadeira não liga, não da pra saber	
Setor Responsável*	Logística	
Chassi/Nº de Série*	U3777R121	
Identificação Interna	77801	
Endereço de Retirada do Equipamento*	Avenida Doutor José Artur da Nova, 951 CEP: 08090-000 Cidade São Miguel Paulista Bairro: Parque Paulistano CNPJ: 01637895002267 IE: 148723661112	

CONDIÇÕES GERAIS*					
CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA*	Ruim	CAPACIDADE	7 ton	MOTOR*	Não testado
LATARIA / FUNILARIA*	Regular	ACESSÓRIOS	Não Possui	POTÊNCIA*	
PNEUS*	Ruins	CONDIÇÕES GERAIS	Ruim	DIREÇÃO*	Normal
FARÓIS/SINALIZAÇÃO*	Não funcionam			CONDIÇÕES GERAIS	Não funciona
MONTADO*	Não			ELETRICA (SE APLICAVEL)	Não funciona
CONDIÇÕES GERAIS	Regular			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	Não tem
Observações/ Falta de Componentes :	Está faltando parte de ventilação do motor, necessário fazer uma restauração geral do equipamento para uso.				