

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	
CNPJ*:	
Centro*:	
Motivo da disponibilização*:	
Endereço de retirada do equipamento*:	

Votorantim Cimentos
4136
Alto custo de manutenção para atender as normas VC
EST DE ITARETAMA S/N

Área responsável pelo ativo:	
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Oficina de maquinas e veiculos

Dados do Ativo

Tipo*:	
Descrição*:	
Tipo de Baixa Contábil*:	
Marca*:	
Modelo*:	
Ano de Fabricação*:	
Cor*:	
Tipo de combustível*:	
Horímetro*:	
Chassi/ nº de série*:	
Plaleta de Identificação*:	
Placa*:	
Possui CRV*?	
Identificação Interna*:	

Veículo	
Escavadeira hidráulica	
BXVE	
Liebherr	
R964C	
2012	
Amarela	
Diesel	
WLHZ1165JZG033792	
74921/ 74831	
Não possui	
Não possui	
EH018	

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	
Ativo está funcionando?*	
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	

Não	
Não	
O terceiro responsável pela retirada do equipamento deve realizar a integração do PD0848 para carregamento do veículo bem como arcar com as despesas de corte para carregamento	

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	
Lataria e Funilaria*:	
Pneus*:	
Faróis e sinalização*:	
Montado*:	
Observações:	
Condições Gerais:	

Ruim	
Ruim	
Não identificado	
Não funciona	
Não	
SUCATA	

Condições Internas

Capacidade*:	
Acessórios*:	
Observações:	
Condições Gerais*:	

64T	
Não possui	
SUCATA	
Ruim	

Condições Mecânicas

Motor*:	
Potência*:	
Direção*:	
Condições Gerais*:	
Elétrica* (Se aplicável)	
Ferramentas* (Se aplicável)	

Não está funcionando	
Não possui	
Não funciona	
Não funciona	
Não acompanha	

Observações e falta de componentes:	
-------------------------------------	--

Não possui PTO, bombas hidráulicas e esteiras.	
--	--