

Informações Gerais	
Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos
CNPJ*:	01.637.895/0112-58
Centro*:	4128
Motivo da disponibilização*:	Alto custo de manutenção para atender as normas VC
Endereço de retirada do equipamento*:	Mina Saivá - Estrada Rio Branco / Serro Azul - Itacuri - SN - KM02
Área responsável pelo ativo:	Oficina de maquinas e veiculos
Responsável*:	Eleonai Straub
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo	
Tipo*:	Equipamento Industrial
Descrição*:	Empilhadeira
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	HYSTER
Modelo*:	H80XL
Ano de Fabricação*:	2010
Cor*:	Azul/ Branca
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	
Chassi/ nº de série*:	H177Y715B
Plaqueta de Identificação*:	121365
Placa*:	
Possui CRV*?	Não possui
Identificação Interna*:	

Informações Adicionais	
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	O terceiro responsavel pela retirada do equipamento deve realizar a integração para carregamento do veiculo bem como arcar com as despesas de corte para carregamento

Condições Gerais	
Condições Externas	
Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Ruim
Faróis e sinalização*:	Não funciona
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	SUCATA
Condições Internas	
Capacidade*:	
Acessórios*:	Não possui
Observações:	SUCATA
Condições Gerais*:	Ruim
Condições Mecânicas	
Motor*:	Não está funcionando
Potência*:	
Direção*:	Hidráulica
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Não funciona
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem
Observações e falta de componentes:	Em péssimo estado