

Alavanca 17520815142 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	1	
Base 4001386h0p0s0 Smar	CIU - P&K UBERABA	1	
Braco 17520815017 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	1	
Conexao 17610510012 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	1	
Contato Principal Siemens 3rt19756a	CIU - P&K UBERABA	1	
Diafragma 2e670002202 Emerson	CIU - P&K UBERABA	1	
DIAFRAGMA ACQUAMEC 149012F069 FILSAN	CIU - P&K UBERABA	2	
Eixo 17720815067 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	2	
Junta Rgasketx272 Emerson	CIU - P&K UBERABA	1	
Manometro 0-100psi 114mm 2x1/4in Npt	CIU - P&K UBERABA	1	
Manometro 1900052 Flowserve	CIU - P&K UBERABA	1	
Medidor 8711ste015r1q4 Emerson	CIU - P&K UBERABA	1	
Medidor Nivel 4-20ma 110vac/60hz Reflex3	CIU - P&K UBERABA	1	
Modulo 16pontos Ge Fanuc lc670mdl24	CIU - P&K UBERABA	1	
Modulo 8pontos Ge Fanuc lc670mdl330	CIU - P&K UBERABA	2	
Modulo Controle Weg Cc900	CIU - P&K UBERABA	1	
Modulo Magnetrol Lz312827001	CIU - P&K UBERABA	1	
Modulo Modicon 140dai55300	CIU - P&K UBERABA	1	
Modulo Schneider 140cpu11303	CIU - P&K UBERABA	2	
Monitor Pdl Oc342311	CIU - P&K UBERABA	1	
Obturador 24171 Emerson	CIU - P&K UBERABA	1	
Palheta 17540504087 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	1	
Pino 11b6271x012 Emerson	CIU - P&K UBERABA	1	
Pino 19a3749x052 Emerson	CIU - P&K UBERABA	1	
Pressostato P40900238190807 Trafag	CIU - P&K UBERABA	1	
Programador Lfl2322 Weishaupt 600162 Wei	CIU - P&K UBERABA	2	
Sede 007635002163 Emerson	CIU - P&K UBERABA	1	
Sensor Capacitivo 0115100110032/01040043	CIU - P&K UBERABA	1	
Sensor Capacitivo 0115100110042/01040046	CIU - P&K UBERABA	1	
Sensor Chama Ultravioleta (Bi-Grii)	CIU - P&K UBERABA	1	
Sensor Fischer Rosemont 14056/9200104	CIU - P&K UBERABA	1	
Sensor Lnxsc Lenox	CIU - P&K UBERABA	1	
Sensor Magnetico Sense Xnnn0210	CIU - P&K UBERABA	1	
Sensor Temperatura 0068p21n00f050t32	CIU - P&K UBERABA	1	
Suporte 17720514457 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	1	
Termoelemento 0180020060 Abb	CIU - P&K UBERABA	2	
Termometro Exp 0-300g 1/2in Npt 140mm	CIU - P&K UBERABA	1	
Termoresistencia Ffa000000361827 Siemens	CIU - P&K UBERABA	1	
Termoresistencia Tett51853 Abb 1che40033	CIU - P&K UBERABA	2	
Termostato 1028589600 Atlas Copco	CIU - P&K UBERABA	1	
Transmissor Feciu51082147 Doc	CIU - P&K UBERABA	1	
Transmissor Pressao -1a10kgf/Cm2 1/4 304	CIU - P&K UBERABA	1	
Transmissor Siemens 7ml10020ab06	CIU - P&K UBERABA	1	
Transmissor Smar A1d0g0h0j0m1y2i1p0	CIU - P&K UBERABA	1	
Transmissor Temperatura	CIU - P&K UBERABA	1	
			59