

Lote	Item	Descrição do Item	UDM	Saldo em Estoque	Subinventario	Consumo Médio 12 meses	PME*	Último Movimento	E/S	VED
52	33885	PONTEIRA TAMBOR ACIONAMENTO TC-26 DES. 9050-ME-151	pc	2	OBSOLETOS	0	0	18/02/2016	S	O
52	393138	PONTEIRA; TAMBOR ACIONAM; TC-18; 9050ME073; TROMBINI	pc	1	OBSOLETOS	0	0	09/06/2016	E	O
52	28687	PONTEIRA, CONFORME DESENHO, NOME MODIFICADOR: ACIONAMENTO, APLICACAO: TAMBOR, MODELO: TC-14, DESENHO-POSICAO: 9050ME138, DETENTOR	pc	1	OBSOLETOS	0	0	31/07/2010	E	O
52	28438	PONTEIRA, CONFORME DESENHO, NOME MODIFICADOR: LADOCOMANDO, APLICACAO: TAMBOR, MODELO: TC-21, DESENHO-POSICAO: 9050ME051, DETENTOR	pc	1	OBSOLETOS	0	0	26/10/2016	E	O
52	34591	PONTEIRA, CONFORME DESENHO, NOME MODIFICADOR: ACIONAMENTO, SUBAPLICACAO: LADO ACIONAMENTO, APLICACAO: TAMBOR ACIONAMENTO,	pc	1	OBSOLETOS	0	0	09/10/2012	E	O
52	31982	TAMPA DIANTEIRA MOTOR WEG MOD. 71 C/ FLANGE FF 130	pc	1	OBSOLETOS	0	0	25/01/2017	E	O
52	31522	PONTEIRA REDUTOR FA 80	pc	1	OBSOLETOS	0	0	05/06/2015	E	O
52	30280	PONTEIRA, CONFORME DESENHO, APLICACAO: DESAGREGADOR AP12, MODELO: AP-12, DESENHO-POSICAO: 2110ME016,DETENTOR DESENHO: TROMBINI	pc	2	OBSOLETOS	0	0	12/04/2017	E	O
52	26141	PONTEIRA LADO ACIONADOR AP-8 DES. 2110-ME-020	pc	2	OBSOLETOS	0	0	09/06/2016	E	O
52	29394	PONTEIRA ACIONAMENTO TC-22	pc	2	OBSOLETOS	0	0	13/07/2016	E	O
52	393127	PONTEIRA; LADO ACIONADOR; TAMBOR; TC-14; 9050ME139; TROMBINI	pc	1	OBSOLETOS	0	0	15/04/2015	E	O
52	393140	PONTEIRA; LADO COMANDO; TAMBOR ACIONAM; TC-18; 9050ME075; TROMBINI	pc	1	OBSOLETOS	0	0	15/04/2015	E	O
52	28439	PONTEIRA, CONFORME DESENHO, NOME MODIFICADOR: LADOACIONAMENTO, APLICACAO: TAMBOR, MODELO: TC-21, DESENHO-POSICAO: 9050ME050, DETENTOR	pc	1	OBSOLETOS	0	0	15/12/2015	E	O
52	34281	PONTEIRA, CONFORME DESENHO, NOME MODIFICADOR: ACIONAMENTO, SUBAPLICACAO: ACIONAMENTO TAMBOR, APLICACAO: TAMBOR, MODELO: TC-5,	pc	1	OBSOLETOS	0	0	09/06/2016	S	O
52	30684	PONTEIRA, CONFORME DESENHO, APLICACAO: TAMBOR ACIONAMENTO, MODELO: TC-3, DESENHO-POSICAO: 9050ME140,DETENTOR DESENHO: TROMBINI	pc	1	OBSOLETOS	0	0	25/01/2018	E	O
52	28237	PONTEIRA, CONFORME DESENHO, NOME MODIFICADOR: ROSCA, APLICACAO: BIOMASSA, DESENHO-POSICAO: 3500ME022, DETENTOR DESENHO: TROMBINI	pc	1	OBSOLETOS	0	0	08/01/2016	E	O
52	26700	PONTEIRA, CONFORME DESENHO, NOME MODIFICADOR: ACIONAMENTO, APLICACAO: TAMBOR, MODELO: TC-4, DESENHO-POSICAO: 9050ME150, DETENTOR	pc	2	OBSOLETOS	0	0	13/07/2016	E	O
52	393130	PONTEIRA; PONTA LADO COMANDO; EIXO; TC-8; 9050ME159; TROMBINI	pc	1	OBSOLETOS	0	0	15/04/2015	E	O
52	393132	PONTEIRA; EIXO TENSOR; TC-8; 9050ME160; TROMBINI	pc	1	OBSOLETOS	0	0	15/04/2015	E	O
52	31253	PONTEIRA, CONFORME DESENHO, APLICACAO: TAMBOR ACIONAMENTO, MODELO: TC-1, DESENHO-POSICAO: 9050ME143,DETENTOR DESENHO: TROMBINI	pc	3	OBSOLETOS	0	0	27/05/2015	E	O
52	24779	PONTEIRA, CONFORME DESENHO, SUBAPLICACAO: TAMBOR FREIO, APLICACAO: REBOBINADEIRA, MODELO: MP II, MPIII, DESENHO-POSICAO: 2360ME010,	pc	1	OBSOLETOS	0	0	30/01/2015	S	O
52	393128	PONTEIRA; LADO ACIONADOR; TAMBOR; TC-20; 9050ME074; TROMBINI	pc	1	OBSOLETOS	0	0	09/06/2016	E	O
52	393133	PONTEIRA; LADO ACIONAMENTO; EIXO; TC-8; 9050ME158; TROMBINI	pc	1	OBSOLETOS	0	0	15/04/2015	E	O
52	27992	PONTEIRA REDUTOR FA 70	pc	1	OBSOLETOS	0	0	03/04/2017	E	O