

Acoplamento 17520821577 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	1	
Alavanca 17530504137 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	1	
Alavanca 17540504022 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	1	
Anel 2040122 Smar	CIU - P&K UBERABA	1	
Anel 502150 Emerson	CIU - P&K UBERABA	1	
Anel B431610 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	1	
Cabo B11226113057 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	1	
Cabo Comunicacao Cca770 Merlin Gerin	CIU - P&K UBERABA	1	
Chave Velocidade 220v 60hz Or205/Cxip54	CIU - P&K UBERABA	1	
Condutivimetro Yokogawa Flxa21/Sc4asprnn	CIU - P&K UBERABA	3	
Conversor Pressao 3-15psi Pe6100xp1020	CIU - P&K UBERABA	1	
Diafragma 4001321h0p0s0 Smar	CIU - P&K UBERABA	1	
Eixo 17520821237 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	1	
Excentrico 17720821037 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	1	
Fita 11000437957 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	2	
Gaxeta 24494t001 Emerson	CIU - P&K UBERABA	1	
Haste 24058100 Emerson	CIU - P&K UBERABA	1	
Indicador 1619385900 Nivel	CIU - P&K UBERABA	1	
Manometro 0 A 250mmhg 114mm 1/2in Npt	CIU - P&K UBERABA	1	
Manometro 0-100mmhg 100mm 1/2in Npt	CIU - P&K UBERABA	1	
Manometro 0-100psi	CIU - P&K UBERABA	2	
Manometro 0-15mmca Rtm2401 Temper Uniao	CIU - P&K UBERABA	1	
Manometro 0-4bar Bourdon C/Oleo	CIU - P&K UBERABA	1	
Manometro 83016730 Schulz	CIU - P&K UBERABA	1	
MODULO MODICON 140ACI03000	CIU - P&K UBERABA	1	
Pino 12146421147 Weishaupt	CIU - P&K UBERABA	1	
Posicionador Dvc26962987528 Emerson	CIU - P&K UBERABA	1	
Regulador Pressao 765102 Vm Alianca	CIU - P&K UBERABA	2	
Restricao 3440165 Smar	CIU - P&K UBERABA	1	
Sensor Corrente Merlin Gerin Csh30	CIU - P&K UBERABA	1	
Sensor De Chama Ionizacao (Bi-Grii)	CIU - P&K UBERABA	1	
Sensor Indutivo Nj085gmh Pepper Fuchs	CIU - P&K UBERABA	2	
Sensor Proximidade Xsch157330h23	CIU - P&K UBERABA	1	
Sensor Siemens 7ml18122aa1	CIU - P&K UBERABA	1	
Termometro Bi 0-100graus 1/4inx228m Hori	CIU - P&K UBERABA	1	
Termoresistencia 0-1260c 8awg 515	CIU - P&K UBERABA	1	
Termostato I0002se0 Sindus	CIU - P&K UBERABA	1	
Transmissor Emerson 3001c4a22m1aj0033	CIU - P&K UBERABA	2	
Transmissor Feciu0008214 Doc	CIU - P&K UBERABA	2	
Transmissor K1g050d3m0242f21000	CIU - P&K UBERABA	2	
Transmissor K1g050d3m0242f260	CIU - P&K UBERABA	1	
Transmissor Magnetrol R95510a110	CIU - P&K UBERABA	1	
TRANSMISSOR NIVEL 706511A010 MAGNETROL	CIU - P&K UBERABA	1	
TRANSMITTER MILIVOLTS 4-20MA MVX	CIU - P&K UBERABA	2	
Vedacao 1r5795x0012 Emerson	CIU - P&K UBERABA	1	
			58