

DADOS DO VEÍCULO

Empresa proprietária	EMPRESA DE TRANSPORTES CPT LTDA
CNPJ	62.272.216/0001-63
Marca	RANDON
Modelo	REBOQUE
ANO FAB./MOD.	1978
Cor	AZUL
Tipo de Combustível	
KM Atual	
Portas	
Cod. RENAVAL	
Placa	BWC4875
Chassi	41204
IPVA -	
Multas -	
Adesivos	Retirados

OSERVAÇÕES GERAIS

CARRETA SILO
CARRETA SILO
CARRETA SILO

O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

AVENIDA SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES, 522 -
EUCLIDELÂNDIA - CANTAGALO/RJ CEP 28520-000

CONDIÇÕES GERAIS DO VEÍCULO

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Ruim	ESTOFAMENTOS		MOTOR	
LATARIA / FUNILARIA	Ruim	TAPEÇARIA		CÂMBIO	
PNEUS	Não identificado	AR CONDICIONADO		DIREÇÃO	
FARÓIS	Não funcionam	VIDRO ELÉTRICO		PARTE ELÉTRICA	
CARRO BATIDO	Não	RÁDIO		BATERIA	Avariada
Pára-brisa		Painel de Instrumentos		PNEU RESERVA	
Rodas				FERRAMENTAS	

Comentários/ observações:

TRATA-SE DE CARRETA SILO, POR ESTE MOTIVO ALGUNS CAMPOS ACIMA NÃO ESTÃO PREENCHIDOS