

OK

CHECK LIST CARACTERÍSTICA DE VEÍCULO



Frota nº

251

Descrição		Observação
Marca / Modelo	M.BENZ/OF 1318	
Ano Fab/Mod.	1995 / 1995	
Placa		
Cor	AMARELA	
Combustível	DIESEL	
Qtde Eixos	2	
Tração	não	
Número do Motor(Detran)	37696710282147	Plaqueta no Local - OK

Condições Gerais	Detalhes			Observação
	Bom	Ruim	Regular	
Bancos			X	Ele faltando Banco.
Câmbio	X			
Cardan	X			
Carroceria				Quiloz
Chassi	X			
Diferencial	X			
Instal.Elétricas		X		
Lataria		X		
Mecânica/Motor	X			Vagando o óleo motor
Painel		X		
Pintura			X	
Pneus		X		
Tacógrafo	X			
Tapeçaria/Forração		X		
Assoalho (madeira ou aluminio)		X		Aluminio

Acessórios	Detalhes			Observação
	Sim	Não		
Chave de Roda		X		
Estepe		X		
Macaco		X		
Triângulo		X		

Outras Observações:

Vista Alegre do Alto, SP. 23 / 05 / 19

Responsável pela Verificação:

Supervisor do Setor: Gerente do Setor: