

DADOS DO ATIVO

Empresa proprietária	Votorantim Cimentos Brasil Ltda
CNPJ	
Marca	Não consta
Modelo	Desenho VCM-0719
ANO FAB./MOD.	Não consta
Cor	Não consta
Tipo de Combustível	
Horímetro	Não consta
Setor Responsável	Manutenção Mecânica
Chassi/Nº de Série	Não consta
Identificação Interna	Desenho VCM-0719
Endereço de Retirada do Equipamento	

FOTO PRINCIPAL

ID FIORI 1370



CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Não identificado	CAPACIDADE	Não consta	MOTOR	
LATARIA / FUNILARIA	Não identificado	ACESSÓRIOS	Não Possui	POTÊNCIA	Não consta
PNEUS	Não identificado	CONDIÇÕES GERAIS	Ruim	DIREÇÃO	Não Possui
FARÓIS/SINALIZAÇÃO				CONDIÇÕES GERAIS	
MONTADO	Sim			ELETRICA (SE APLICAVEL)	
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	
Observações/ Falta de Componentes :					