

DADOS DO VEÍCULO		OSERVAÇÕES GERAIS
Empresa proprietária	Votorantim Cimentos N/NE S/A	Equipamento desmobilizado há algum tempo falta alguns componentes como: pinos e mangueiras. TAG EH401 O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo: Rodovia Xambioá, km 12 Chapada Zona Rural CEP 77880-000 Xambioá - TO
CNPJ	10565462/0068-97	
Marca	Komatsu	
Modelo	PC600 L C8	
ANO FAB./MOD.	2008	
Cor	amarela	
Tipo de Combustível	Diesel	
KM Atual	23500 horas	
Portas		
Cod. RENAVAL	n/a	
Placa	n/a	
Chassi	Série 55163	
IPVA -		
Multas -		
Adesivos	Retirados	

CONDIÇÕES GERAIS DO VEÍCULO					
CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Regular	ESTOFAMENTOS	Ruim	MOTOR	Funcionando
LATARIA / FUNILARIA	Regular	TAPEÇARIA	Ruim	CÂMBIO	
PNEUS		AR CONDICIONADO	Sim	DIREÇÃO	
FARÓIS	Não funcionam	VIDRO ELÉTRICO		PARTE ELÉTRICA	Funciona parcialmente
CARRO BATIDO		RÁDIO	Não	BATERIA	Não funciona
Pára-brisa	Bom	Painel de Instrumentos	Regular	PNEU RESERVA	
Rodas				FERRAMENTAS	Não tem
Comentários/ observações:					