

RELATÓRIO DE BAIXA DE ATIVO – HARVESTER
Colheita florestal

INFORMAÇÕES BÁSICAS DA MÁQUINA BASE		
Descrição do equipamento: Escavadeira Hidráulica Harvester EC210B		
Referência Veracel: HV73	Número de série: 40435	Nº do ativo: 21080570
Fabricante: Volvo	Modelo: EC210	Horímetro: 24.651

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO CABEÇOTE PROCESSADOR		
Descrição do equipamento: Cabeçote Harvester Ponsse H77		
Referência Veracel: H77-41	Número de série: 790004	Nº do ativo: 21080697
Fabricante: Ponsse	Modelo: H77	Horímetro: 8.366

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA MÁQUINA BASE E DO CABEÇOTE PROCESSADOR
Motor diesel: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais○ Vazamento de óleo diesel○ Cilindro sem compressão○ Motor não funciona
Chassi e estrutura: <ul style="list-style-type: none">○ Tampa do compartimento das baterias, pequeno amassado○ Tampa do compartimento das bombas, amassada○ Tampa do compartimento dos radiadores, amassada
Material rodante: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais, entretanto, apresentam desgaste acima do limite máximo (final de vida útil)
Sistema hidráulico: <ul style="list-style-type: none">○ Todas as funções hidráulicas foram testadas e estão em pleno funcionamento: lança acima/abaixo, braço avanço/recuo, giro direita/esquerda, tração esquerda frente/reverso e tração direita frente/reverso
Conjunto da grua: <ul style="list-style-type: none">○ Em funcionamento
Sistema elétrico: <ul style="list-style-type: none">○ As principais funções elétricas estão funcionando○ Falta display do ar condicionado
Cabine: <ul style="list-style-type: none">○ Componentes da cabine estão em seu devido lugar e em funcionamento: assento, porta, janelas, lexans, joysticks, computador da máquina base, computador da Ponsse, botoeiras, etc○ Assento do operador possui folgas nos trilhos, base e encosto das costas○ Lexans (policarbonato) possuem ranhuras

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
○ Motor com problema de compressão
○ Baterias danificadas
○ Sistema de supressão de incêndio descarregados

Eunápolis – BA, 16 de junho de 2019

Responsável Veracel