


| DADOS DO ATIVO                       |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Empresa proprietária*                | Votorantim Cimentos                                                         |
| CNPJ*                                | 64.132.236/0023-70                                                          |
| Marca*                               | Volvo                                                                       |
| Modelo*                              | L120F                                                                       |
| ANO FAB./MOD.*                       | 2011                                                                        |
| Cor                                  | AMARELA                                                                     |
| Tipo de Combustível                  | Diesel                                                                      |
| Horimetro                            |                                                                             |
| Setor Responsável*                   | MINERAÇÃO                                                                   |
| Chassi/Nº de Série*                  | VCEL120FV00071988                                                           |
| Identificação Interna                | CP010                                                                       |
| Endereço de Retirada do Equipamento* | ESTRADA RIO BRANCO CERRO AZUL S/N -Mina saivá,<br>RIO BRANCO DO SUL, PARANA |



| CONDIÇÕES GERAIS*                   |                                                            |                    |  |                            |               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--|----------------------------|---------------|
| CONDIÇÕES EXTERNAS                  |                                                            | CONDIÇÕES INTERNAS |  | CONDIÇÕES MECÂNICAS        |               |
| PINTURA*                            | Ruim                                                       | CAPACIDADE         |  | MOTOR*                     | Fundido       |
| LATARIA / FUNILARIA*                | Ruim                                                       | ACESSÓRIOS         |  | POTÊNCIA*                  | na            |
| PNEUS*                              | Ruins                                                      | CONDIÇÕES GERAIS   |  | DIREÇÃO*                   | Normal        |
| FARÓIS/SINALIZAÇÃO*                 | Não funcionam                                              |                    |  | CONDIÇÕES GERAIS           | Não funciona  |
| MONTADO*                            | Não                                                        |                    |  | ELETRICA (SE APLICAVEL)    | Avariada      |
| CONDIÇÕES GERAIS                    | Ruim                                                       |                    |  | FERRAMENTAS (SE APLICAVEL) | Não Acompanha |
| Observações/ Falta de Componentes : | Equipamento fora de operação necessário enviar para leilão |                    |  |                            |               |