

**DADOS DO ATIVO**

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Empresa proprietária*                | Votorantim Cimentos S/A                                         |
| CNPJ*                                | 01.637.895/0176-12                                              |
| Marca*                               | HYSTER                                                          |
| Modelo*                              | GD 304                                                          |
| ANO FAB./MOD.*                       | 1991                                                            |
| Cor                                  | Amarela                                                         |
| Tipo de Combustível                  | Diesel                                                          |
| Horímetro                            | N/A                                                             |
| Sector Responsável*                  | Manutenção                                                      |
| Chassi/Nº de Série*                  | D11Y2088Y                                                       |
| Identificação Interna                | 48017 - inventário                                              |
| Endereço de Retirada do Equipamento* | Av. Rio Branco, 1904 - Corumbá/MS CEP: 79304-090.<br>Corumbá MS |

**FOTO PRINCIPAL**



**CONDIÇÕES GERAIS\***

**CONDIÇÕES EXTERNAS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| PINTURA*             | Ruim          |
| LATARIA / FUNILARIA* | Ruim          |
| PNEUS*               | Regulares     |
| FARÓIS/SINALIZAÇÃO*  | Não funcionam |
| MONTADO*             | Sim           |
| CONDIÇÕES GERAIS     | Ruim          |

**CONDIÇÕES INTERNAS**

|                  |        |
|------------------|--------|
| CAPACIDADE       | 5 t    |
| ACESSÓRIOS       | Possui |
| CONDIÇÕES GERAIS | Ruim   |

**CONDIÇÕES MECÂNICAS**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| MOTOR*                     | Não testado           |
| POTÊNCIA*                  | NA                    |
| DIREÇÃO*                   | Hidráulica            |
| CONDIÇÕES GERAIS           | Funciona parcialmente |
| ELETRICA (SE APLICAVEL)    | Não identificado      |
| FERRAMENTAS (SE APLICAVEL) | Não tem               |

Observações/ Falta de Componentes :

|  |
|--|
|  |
|--|