

DADOS DO ATIVO

Empresa proprietária	
CNPJ	
Marca	Mercedes Benz
Modelo	1113 4x2
ANO FAB./MOD.	1976
Cor	Vermelho
Tipo de Combustível	diesel
Horímetro	
Setor Responsável	
Chassi/Nº de Série	
Identificação Interna	
Endereço de Retirada do Equipamento	Fazenda são miguel - Itau de minas

FOTO PRINCIPAL



CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	Ruim
LATARIA / FUNILARIA	Bom
PNEUS	Bons
FARÓIS/SINALIZAÇÃO	Não funcionam
MONTADO	Sim
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim

CONDIÇÕES INTERNAS

CAPACIDADE	
ACESSÓRIOS	
CONDIÇÕES GERAIS	

CONDIÇÕES MECÂNICAS

MOTOR	Não testado
POTÊNCIA	0
DIREÇÃO	Normal
CONDIÇÕES GERAIS	Funciona parcialmente
ELETRICA (SE APLICAVEL)	Não funciona
FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	Não tem

Observações/ Falta de Componentes :

--

INFORMAÇÕES GERAIS

Valor de mercado (R\$)		Fonte:	
Motivo da Disponibilização:			

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

Divisão	FSM	Departamento	Florestal
Responsável pelo veículo		Função	Supervisor Operacional
Telefone		e-mail	

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

Gerente da Unidade:	Nome: Data: Assinatura: _____	Comentários:
Gerente do Negócio:	Nome: Data: Assinatura: _____	Comentários: