

DADOS DO ATIVO

Empresa proprietária*	Votorantim Cimentos S/A
CNPJ*	01.637.895/0176-12
Marca*	ATLAS COPCO
Modelo*	CFH 400
ANO FAB./MOD.*	N/A
Cor	Amarela
Tipo de Combustível	Diesel
Horimetro	N/A
Setor Responsável*	Manutenção
Chassi/Nº de Série*	N/A
Identificação Interna	48034
Endereço de Retirada do Equipamento*	Av. Rio Branco, 1904 - Corumbá/MS CEP: 79304-090. Corumbá MS

FOTO PRINCIPAL



CONDIÇÕES GERAIS*

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA*	Não identificado	CAPACIDADE	sucateada	MOTOR*	Não testado
LATARIA / FUNILARIA*	Não identificado	ACESSÓRIOS	Não Possui	POTÊNCIA*	sucateada
PNEUS*	Ruins	CONDIÇÕES GERAIS	Ruim	DIREÇÃO*	Não Possui
FARÓIS/SINALIZAÇÃO*	Não funcionam			CONDIÇÕES GERAIS	Não funciona
MONTADO*	Não			ELETRICA (SE APLICAVEL)	Não identificado
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	Não tem
Observações/ Falta de Componentes :					

INFORMAÇÕES GERAIS

Valor de mercado (R\$)		Fonte:	
Motivo da Disponibilização:*	Equipamento não atende padroes interno de segurança VCBR e inviável para adequação.		

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

Divisão*	4032	Departamento*	PCM
Responsável pelo veículo*		Função	
Telefone*		e-mail	

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

Coordenador / Gerente da Divisão: Data: /11/2020 Assinatura: _____	Comentários:
Diretor(a) Responsável: Data: /11/2020 Assinatura: _____	Comentários: