	Informações Gerais
Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S/A
CNPJ*:	VOTORANTINI CIVILINTOS S/A
Centro*:	ANIOA
	4N01
Motivo da disponibilização*:	Substituição Frota
Endereço de retirada do equipamento*:	
Área responsável pelo ativo:	Manutonção
Responsável*:	Manutenção
<u> </u>	
E-mail:	
Telefone:	
	Dadas da Ativa
	Dados do Ativo
Descrição*:	
Tipo de Baixa Contábil*:	BXVE
Marca*:	Ford
Modelo*:	
	CARGO 2628E
Ano de Fabricação*:	
Cor*:	Branco
Tipo de combustível*:	Díesel
Horímetro*:	
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	
Placa*:	
Possui CRV*?	Sim
Identificação Interna*:	
;	Informações Adicionais
Akina masiasuk san santada/dasusanahuada ana nantas	
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	NÃO
Ativo está funcionando?*	SIM
Exigencias Ambientais e de segurança para a retirada	31111
do lote*:	SIM
	Condições Gerais
	Condições Externas
Pintura*:	Воа
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Ruim
Faróis e sinalização*:	Bom
Montado*:	sim
Observações:	31111
	Pom / "assaalha furada"
Condições Gerais:	Bom / "assoalho furado"
	Condições Internas
Capacidade*:	
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Bom
	Condições Mecânicas
Maka	Francis and La
	Funcionando
	Tarrestance
Potência*:	
Potência*: Direção*:	bom
Potência*:	
Potência*: Direção*:	bom
Potência*: Direção*: Condições Gerais*:	bom Bom
Direção*: Condições Gerais*: Elétrica* (Se aplicável)	bom Bom Bom
Potência*: Direção*: Condições Gerais*: Elétrica* (Se aplicável)	bom Bom Bom