

Informações Gerais

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Empresa Proprietária*:                | VOTORANTIM CIMENTOS S/A |
| CNPJ*:                                |                         |
| Centro*:                              |                         |
| Motivo da disponibilização*:          | Substituição Frota      |
| Endereço de retirada do equipamento*: |                         |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Área responsável pelo ativo: | Manutenção |
| Responsável*:                |            |
| E-mail:                      |            |
| Telefone:                    |            |

Dados do Ativo

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
|                             |             |
| Descrição*:                 |             |
| Tipo de Baixa Contábil*:    | CB-2988     |
| Marca*:                     | BXVE        |
| Modelo*:                    | Ford        |
| Ano de Fabricação*:         | CARGO 2628E |
| Cor*:                       | 2011        |
| Tipo de combustível*:       | Branco      |
| Horímetro*:                 | Díesel      |
| Chassi/ nº de série*:       |             |
| Plaqueta de Identificação*: |             |
| Placa*:                     |             |
| Possui CRV*?                | Sim         |
| Identificação Interna*:     |             |

Informações Adicionais

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?* | NÃO |
| Ativo está funcionando?*                                          | NÃO |
| Exigencias Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:    | SIM |

Condições Gerais

Condições Externas

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Pintura*:              | Regular |
| Lataria e Funilaria*:  | Bom     |
| Pneus*:                | Regular |
| Faróis e sinalização*: | Bom     |
| Montado*:              |         |
| Observações:           |         |
| Condições Gerais:      |         |

Condições Internas

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Capacidade*:       |            |
| Acessórios*:       | Não possui |
| Observações:       |            |
| Condições Gerais*: | Bom        |

Condições Mecânicas

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Motor*:                     | Funciona |
| Potência*:                  |          |
| Direção*:                   | Bom      |
| Condições Gerais*:          | Bom      |
| Elétrica* (Se aplicável)    | Bom      |
| Ferramentas* (Se aplicável) | Não      |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Observações e falta de componentes: | Motor bom, Diferencial, Cambio ok |
|-------------------------------------|-----------------------------------|