Informações Gerais	
Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S/A
CNPJ*:	
	1,6379E+12
Centro*:	4G03
Motivo da disponibilização*:	Substituição Frota
Endereço de retirada do equipamento*:	
Área responsável pelo ativo:	Manutenção
Responsável*:	ivianacenção
E-mail:	
Telefone:	
reference.	
Dados do Ativo	
Danis Law and	
Descrição*:	
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	PUTZMEISTER
Modelo*:	TK70
Ano de Fabricação*:	
Cor*:	Branco
Tipo de combustível*:	
Horímetro*:	
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	
Placa*:	
Possui CRV*?	Não
Identificação Interna*:	
Tufa www.a a a A diain wain	
Informações Adicionais	
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes	NÃO
para retirada?*	
Ativo está funcionando?* Exigencias Ambientais e de segurança para a retirada	Não
do lote*:	SIM
Condições Gerais	
Condică co Futormos	
	Condições Externas
Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Ruim
Faróis e sinalização*:	Ruim
Montado*:	sim
Observações:	
Condições Gerais:	Sucata
2000,900	33000
Condições Internas	
Canacidado	
Capacidade*:	
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Sucata
Condições Mecânicas	
Condições Mecanicas	
Motor*:	Ruim
Potência*:	
Direção*:	Ruim
Condições Gerais*:	Sucata
Elétrica* (Se aplicável)	Não funciona
Ferramentas* (Se aplicável)	Não
Observações e falta de componentes:	Sucata
DDD: ragood o raita do componentes:	Sucutu