

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:
CNPJ*:
Centro*:
Motivo da disponibilização*:
Endereço de retirada do equipamento*:

VOTORANTIM CIMENTOS
01.637.895/0184-22
4272
EQUIPAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO LCC
ROD MT 401, SN - KM 14,4 - ZONA RURAL

Área responsável pelo ativo:
Responsável*:
E-mail:
Telefone:

OFICINA DE VEICULOS

Dados do Ativo

Tipo*:
Descrição*:
Tipo de Baixa Contábil*:
Marca*:
Modelo*:
Ano de Fabricação*:
Cor*:
Tipo de combustível*:
Horímetro*:
Chassi/ nº de série*:
Plaqueta de Identificação*:
Placa*:
Possui CRV*?
Identificação Interna*:

Veículo
Fora De Estrada Volvo/Fm 500 8X4R- 2012
BXSU
VOLVO
Volvo/Fm 500 8X4R
2012
BRANCO
DIESEL
18380
NÃO
FE-006

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*
Ativo está funcionando?*
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:

Não
APTO PARA RETIRADA

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:
Lataria e Funilaria*:
Pneus*:
Faróis e sinalização*:
Montado*:
Observações:
Condições Gerais:

Ruim
Ruim
Não identificado
Não funciona
Não
SUCATA
SUCATA

Condições Internas

Capacidade*:
Acessórios*:
Observações:
Condições Gerais*:

30 TON
Não possui
SUCATA
Ruim

Condições Mecânicas

Motor*:
Potência*:
Direção*:
Condições Gerais*:
Elétrica* (Se aplicável)
Ferramentas* (Se aplicável)

Não possui
500
Não possui
Não funciona
Avariado
Não tem

Observações e falta de componentes:

--