

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S.A
CNPJ*:	
Centro*:	4071
Motivo da disponibilização*:	Equipamento em fim de vida útil, foi substituído
Endereço de retirada do equipamento*:	Rodovia DF 150, KM 18, SN - Fercal, Sobradinho-DF
Área responsável pelo ativo:	Mineração
Responsável*:	Marcio Leandro
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Veículo
Descrição*:	Caminhão 8x4
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	Volvo
Modelo*:	FMX500
Ano de Fabricação*:	2013
Cor*:	Branco
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	16.957
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	PAZ3422
Placa*:	PAZ-3422
Possui CRV*?	SIM
Identificação Interna*:	Nº FROTA: FE609 - SAP: 80016758

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	Conforme manual de contratadas VC

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Não identificado
Faróis e sinalização*:	Não funciona
Montado*:	Não
Observações:	Equipamento não está funcionando
Condições Gerais:	Ruim

Condições Internas

Capacidade*:	35.000 Kg
Acessórios*:	Não possui
Observações:	Equipamento não está funcionando
Condições Gerais*:	Ruim

Condições Mecânicas

Motor*:	Não possui
Potência*:	N.A
Direção*:	Hidráulica
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Não funciona
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:	Equipamento sem motor diesel, sem caixa de marchas, sem rodas dos 2 eixos direcionais, sem rodas traseiras do 1º eixo de tração, sem cardans, sem alavanca seletora de marchas, painel de instrumentos desmontado e sem alguns itens, sem banco do motorista.
-------------------------------------	---