

Informações Gerais	
Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S/A
CNPJ*:	1,6379E+12
Centro*:	4G03
Motivo da disponibilização*:	Substituição Frota
Endereço de retirada do equipamento*:	
Área responsável pelo ativo:	Manutenção
Responsável*:	Alex
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo	
Descrição*:	
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	Volkswagen
Modelo*:	VW 26260E
Ano de Fabricação*:	2008
Cor*:	Branco
Tipo de combustível*:	Díesel
Horímetro*:	
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	CB-2757
Placa*:	
Possui CRV*?	Não
Identificação Interna*:	

Informações Adicionais	
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	NÃO
Ativo está funcionando?*	Não
Exigencias Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	SIM

Condições Gerais	
Condições Externas	
Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Ruim
Faróis e sinalização*:	Ruim
Montado*:	sim
Observações:	
Condições Gerais:	Sucata
Condições Internas	
Capacidade*:	
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Sucata
Condições Mecânicas	
Motor*:	Ruim
Potência*:	
Direção*:	Ruim
Condições Gerais*:	Sucata
Elétrica* (Se aplicável)	Ruim
Ferramentas* (Se aplicável)	Não
Observações e falta de componentes:	CB- Ficou embaixo dágua