

Informações Gerais	
Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S/A
CNPJ*:	
Centro*:	4F88
Motivo da disponibilização*:	
Endereço de retirada do equipamento*:	RUA JOSE ARTUR DA NOVA GALPÃO 02
Área responsável pelo ativo:	BONI
Responsável*:	kleber
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo	
Descrição*:	caixa de agregados
Tipo de Baixa Contábil*:	
Marca*:	
Modelo*:	
Ano de Fabricação*:	
Cor*:	
Tipo de combustível*:	
Horímetro*:	
Chassi/ nº de série*:	
Placa*:	
Possui CRV*?	
Identificação Interna*:	

Informações Adicionais	
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	NÃO
Centro de Custo para as despesas*:	NÃO SE APLICA
Ativo está funcionando?*	NÃO
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	

Condições Gerais	
Condições Externas	
Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	RUIM
Faróis e sinalização*:	Não testado
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	regular
Condições Internas	
Capacidade*:	
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Regular
Condições Mecânicas	
Motor*:	Não está funcionando
Potência*:	
Direção*:	Hidráulica
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Não funciona
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem
Observações e falta de componentes:	

Informações Comerciais	
Valor de Mercado:	
Fonte:	