

Check List de Ativos

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos Unidade Cantagalo – Rio Negro
CNPJ*:	1637895013978
Centro*:	4160
Motivo da disponibilização*:	Equipamento Sucateado
Endereço de retirada do equipamento*:	Estado / UF: Rio de Janeiro / RJ Município: Cantagalo Bairro: Euclidelândia Logradouro: Avenida Senador José Ermirio de Moraes Número: 522 Complemento: Fábrica CEP: 28520-000
Área responsável pelo ativo:	Mineração
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Veículo
Descrição*:	Escavadeira
Tipo de Baixa Contábil*:	-
Marca*:	Liebherr
Modelo*:	954C
Ano de Fabricação*:	2011
Cor*:	Amarelo
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	N/A
Chassi/ nº de série*:	WLHZ1128AZG030024/ 112830024
Plaqueta de Identificação*:	EH-102
Placa*:	N/A
Possui CRV*?	N/A
Identificação Interna*:	N/A

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Ativo está funcionando?*	Sim
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	Sem pontos

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Bom
Lataria e Funilaria*:	Bom
Pneus*:	Não identificado
Faróis e sinalização*:	Funciona
Montado*:	Sim
Observações:	Horimetro avançado
Condições Gerais:	Regular

Condições Internas

Capacidade*:	N/A
Acessórios*:	Não possui
Observações:	N/A
Condições Gerais*:	Regular

Condições Mecânicas

Motor*:	Funcionando
Potência*:	N/A
Direção*:	Hidráulica
Condições Gerais*:	Funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Funciona
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:	Com vazamentos e horimetro alto
-------------------------------------	---------------------------------



*Campos de preenchimento obrigatório.