

## Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S/A
CNPJ*:	01.637.895/0195-85
Centro*:	4F88
Motivo da disponibilização*:	
Endereço de retirada do equipamento*:	RUA JOSE ARTUR DA NOVA GALPÃO 02
Área responsável pelo ativo:	BONI
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

## Dados do Ativo

Descrição*:	carreta semi reboque indumix
Tipo de Baixa Contábil*:	
Marca*:	INDUMIX
Modelo*:	
Ano de Fabricação*:	2007
Cor*:	BRANCO
Tipo de combustível*:	0
Horímetro*:	0
Chassi/ nº de série*:	8E90108CF7X100126
Placa*:	EBA8632
Possui CRV*?	
Identificação Interna*:	

## Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	NÃO
Centro de Custo para as despesas*:	NÃO SE APLICA
Ativo está funcionando?*	NÃO
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	

## Condições Gerais

## Condições Externas

Pintura*:	RUIM
Lataria e Funilaria*:	RUIM
Pneus*:	RUIM
Faróis e sinalização*:	Não funciona
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	SUCATA

## Condições Internas

Capacidade*:	
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Ruim

## Condições Mecânicas

Motor*:	Não está funcionando
Potência*:	
Direção*:	Não possui
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Não funciona
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem
Observações e falta de componentes:	SUCATA

## Informações Comerciais

Valor de Mercado:	
Fonte:	