

DADOS DO ATIVO

Empresa proprietária*	VOTORANTIM CIMENTOS
CNPJ*	01.637.895/0057-97
Marca*	VOLVO
Modelo*	FMX 500 8X4
ANO FAB./MOD.*	2014
Cor	BRANCA
Tipo de Combustível	Diesel
Horimetro	17.348
Setor Responsável*	MINERAÇÃO
Chassi/Nº de Série*	
Identificação Interna	FE001
Endereço de Retirada do Equipamento*	Estrada Araçariçuama s/nº, Caixa Postal 23, Zona Rural, CEP: 18147-000 Saída Rod. Castelo Branco Km 44 - Araçariçuama/SP

FOTO PRINCIPAL



CONDIÇÕES GERAIS*

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA*	Ruim	CAPACIDADE	30 ton	MOTOR*	Fundido
LATARIA / FUNILARIA*	Ruim	ACESSÓRIOS	Não Possui	POTÊNCIA*	500 CV
PNEUS*	Ruins	CONDIÇÕES GERAIS	Ruim	DIREÇÃO*	Hidráulica
FARÓIS/SINALIZAÇÃO*	Não funcionam			CONDIÇÕES GERAIS	Não funciona
MONTADO*	Não			ELETRICA (SE APLICAVEL)	Não funciona
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	Não tem
Observações/ Falta de Componentes :	Caminhão com diversas peças faltando, sem cambio, sem motor. Pneu faltando, os que estão no caminhão são sucatas, sem caçamba.				

INFORMAÇÕES GERAIS

Valor de mercado (R\$)		Fonte:	
Motivo da Disponibilização:*	Equipamento possui varias pendencias de peças e motor fundido. Valor para deixar tudo funcional inviavel.		

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

Divisão*	Agregados Araçariçuama	Departamento*	MANUTENÇÃO
Responsável pelo veículo*			
Telefone*			

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

Coordenador / Gerente da Divisão:	Nome:		Comentários:
	Data:		
	Assinatura:	_____	
Diretor Responsável:	Nome:		Comentários:
	Data:		
	Assinatura:	_____	