

**Informações Gerais**

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Empresa Proprietária*:                | VOTORANTIM CIMENTOS S.A.        |
| CNPJ*:                                | 01.637.895/0176-12              |
| Centro*:                              | 4097                            |
| Motivo da disponibilização*:          | muito tempo sem uso             |
| Endereço de retirada do equipamento*: | Mina Laginha                    |
| Área responsável pelo ativo:          | Mineração fabrica de Corumbá MS |
| Responsável*:                         |                                 |
| E-mail:                               |                                 |
| Telefone:                             |                                 |

**Dados do Ativo**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Tipo*:                      | Veículo        |
| Descrição*:                 | CAMINHONETE    |
| Tipo de Baixa Contábil*:    |                |
| Marca*:                     | FORD           |
| Modelo*:                    | F4000          |
| Ano de Fabricação*:         |                |
| Cor*:                       | VERMELHA       |
| Tipo de combustível*:       | DIESEL         |
| Horímetro*:                 | SEM INFORMAÇÃO |
| Chassi/ nº de série*:       | SEM INFORMAÇÃO |
| Plaqueta de Identificação*: | SEM INFORMAÇÃO |
| Placa*:                     | SEM INFORMAÇÃO |
| Possui CRV*?                | SEM INFORMAÇÃO |
| Identificação Interna*:     | SEM INFORMAÇÃO |

**Informações Adicionais**

|   |     |
|---|-----|
| Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?* | Não |
| Ativo está funcionando?*  | NÃO |
| Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:    | NÃO |

**Condições Gerais****Condições Externas**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Pintura*:              | Ruim                 |
| Lataria e Funilaria*:  | Ruim                 |
| Pneus*:                | Regular              |
| Faróis e sinalização*: | Não testado          |
| Montado*:              | Sim                  |
| Observações:           | PARADO A VARIOS ANOS |
| Condições Gerais:      |                      |

**Condições Internas**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Capacidade*:       |  |
| Acessórios*:       |  |
| Observações:       |  |
| Condições Gerais*: |  |

**Condições Mecânicas**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Motor*:                             | Não está funcionando  |
| Potência*:                          |                       |
| Direção*:                           | Normal                |
| Condições Gerais*:                  | Não funciona          |
| Elétrica* (Se aplicável)            | Avariado              |
| Ferramentas* (Se aplicável)         | Não acompanha         |
| Observações e falta de componentes: | FALTA BATERIA E PEÇAS |