

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim Edealina
CNPJ*:	01.637.895/0192-32
Centro*:	4271
Motivo da disponibilização*:	Equipamento Desativado
Endereço de retirada do equipamento*:	D GO 217, KM63, Fazenda Boa Vista .Edealina Go
Área responsável pelo ativo:	Mineração
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Veículo
Descrição*:	Volvo FMX500
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	Volvo
Modelo*:	FMX 500
Ano de Fabricação*:	2014
Cor*:	Branca
Tipo de combustível*:	Diesel S10
Horímetro*:	20402
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	71895
Placa*:	ONF 0098
Possui CRV*?	NÃO
Identificação Interna*:	FE 403

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	NA

Condições Gerais**Condições Externas**

Pintura*:	RUIM
Lataria e Funilaria*:	RUIM
Pneus*:	RUIM
Faróis e sinalização*:	RUIM
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	

Condições Internas

Capacidade*:	35.000
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	RUIM

Condições Mecânicas

Motor*:	NÃO TEM
Potência*:	500
Direção*:	RUIM
Condições Gerais*:	RUIM
Elétrica* (Se aplicável)	RUIM
Ferramentas* (Se aplicável)	Não acompanha
Observações e falta de componentes:	MOTOR E CAIXA DE MARCHAS
Valor mínimo de venda*:	
Fonte para estimativa*:	