

Informações Gerais	
Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos
CNPJ*:	01637895/008893
Centro*:	4094
Motivo da disponibilização*:	Sucata
Endereço de retirada do equipamento*:	Rodovia MG 050 Km 341
Área responsável pelo ativo:	Marcio Claudio Pereira
Responsável*:	Welligton dos Santos Gonsalves
E-mail:	welligton.lemos@vcimentos.com
Telefone:	035 3536-9408

Dados do Ativo	
Tipo*:	Veículo
Descrição*:	Caminhão Fora de estrada
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	Caterpillar
Modelo*:	775G
Ano de Fabricação*:	2012
Cor*:	Amarelo
Tipo de combustível*:	Oleo diesel S10
Horímetro*:	39957
Chassi/ nº de série*:	NZG00542
Plaqueta de Identificação*:	800000229
Placa*:	
Possui CRV*?	Não Aplicado
Identificação Interna*:	FE501

Informações Adicionais	
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Sim
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	Necessidade de integração,Remover caçamba do chassis, soldador para efetuar cortes necessarios com maçarico, elaboração do plano de ringer, guindaste de acordo plano Ringer,plano de transito e trajeto

Condições Gerais	
Condições Externas	
Pintura*:	Regular
Lataria e Funilaria*:	Regular
Pneus*:	Não identificado
Faróis e sinalização*:	Não funciona
Montado*:	Não
Observações:	Não possui pneus e radiador banco do operador,transmissão ,tangue de combustivel,converso de torque, Não possui o Y, comando completo e freio do lado esquerdo, flata pacote completo do freio lado direito e conjunto planetario direito.
Condições Gerais:	incompleto

Condições Internas	
Capacidade*:	
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Ruim

Condições Mecânicas	
Motor*:	Não está funcionando
Potência*:	
Direção*:	Hidráulica
Condições Gerais*:	Funciona parcialmente
Elétrica* (Se aplicável)	Funciona parcialmente
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem
Observações e falta de componentes:	conforme descrito acima