

Informações Gerais	
Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos Unidade Cantagalo – Rio Negro
CNPJ*:	1637895013978
Centro*:	4160
Motivo da disponibilização*:	Equipamento Sucateado
Endereço de retirada do equipamento*:	Estado / UF: Rio de Janeiro / RJ
	Município: Cantagalo
	Bairro: Euclidelândia
	Logradouro: Avenida Senador José Ermirio de Moraes
	Número: 522
	Complemento: Fábrica
	CEP: 28520-000
Área responsável pelo ativo:	Mineração
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo	
Tipo*:	Veículo
Descrição*:	Caminhão Basculante
Tipo de Baixa Contábil*:	N/A
Marca*:	VOLVO
Modelo*:	FM 440 6X4R
Ano de Fabricação*:	2011
Cor*:	BRANCO
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	20358
Chassi/ nº de série*:	768922/93KAS02D6BE
Plaqueta de Identificação*:	CR-05
Placa*:	EFR5541
Possui CRV*?	N/A
Identificação Interna*:	N/A

Informações Adicionais	
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Ativo está funcionando?*	Sim
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	Sem pontos

Condições Gerais	
Condições Externas	
Pintura*:	Bom
Lataria e Funilaria*:	Bom
Pneus*:	Regular
Faróis e sinalização*:	Não testado
Montado*:	Sim
Observações:	Com folga nas mangas de eixo dianteira
Condições Gerais:	Bom

Condições Internas	
Capacidade*:	N/A
Acessórios*:	Não possui
Observações:	N/A
Condições Gerais*:	Bom

Condições Mecânicas	
Motor*:	Funcionando
Potência*:	N/A
Direção*:	Hidráulica
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Não identificado
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:	Folgas na manga de eixo dianteiro
-------------------------------------	-----------------------------------