

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos
CNPJ*:	01637895/008893
Centro*:	4094
Motivo da disponibilização*:	Sucata
Endereço de retirada do equipamento*:	Rodovia MG 050 Km 341
Área responsável pelo ativo:	Marcio Claudio Pereira
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Veículo
Descrição*:	guindaste
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	Hyster K220A
Modelo*:	Hyster
Ano de Fabricação*:	1980
Cor*:	Amarelo
Tipo de combustível*:	Oleo diesel S10
Horímetro*:	23073
Chassi/ nº de série*:	A173Y 1525Z
Plaqueta de Identificação*:	470106100
Placa*:	
Possui CRV*?	Não Aplicado
Identificação Interna*:	GD401

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	Necessidade de integração, guindaste para içamentos,plano de ringger para içamentos

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Bom
Faróis e sinalização*:	Não funciona
Montado*:	Sim
Observações:	Não possui
Condições Gerais:	incompleto

Condições Internas

Capacidade*:	10 toneladas
Acessórios*:	Possui
Observações:	pintura ruim
Condições Gerais*:	Ruim

Condições Mecânicas

Motor*:	Não está funcionando
Potência*:	
Direção*:	Hidráulica
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Funciona parcialmente
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:

.# Conteúdo protegido, não compartilhar sem autorização.