

Check List de Ativos

Informações Gerais	
Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S/A
CNPJ*:	1637895020168
Centro*:	4F94 - Colombo
Motivo da disponibilização*:	Substituição Frota
Endereço de retirada do equipamento*:	RUA JUDITH SCHLUGA, 203
Área responsável pelo ativo:	Manutenção
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo	
Descrição*:	CB-2789
Tipo de Baixa Contábil*:	BXVE
Marca*:	VW
Modelo*:	VW 26260E
Ano de Fabricação*:	2010
Cor*:	Branco
Tipo de combustível*:	Díesel
Horímetro*:	
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	CB-2789
Placa*:	
Possui CRV*?	
Identificação Interna*:	

Informações Adicionais	
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*:	NÃO
Ativo está funcionando*:	NÃO
Exigencias Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	SIM

Condições Gerais	
Condições Externas	
Pintura*:	Regular
Lataria e Funilaria*:	Regular
Pneus*:	Regular
Faróis e sinalização*:	Regular
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	Regular
Condições Internas	
Capacidade*:	
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Regular
Condições Mecânicas	
Motor*:	Regular
Potência*:	
Direção*:	Regular
Condições Gerais*:	Regular
Elétrica* (Se aplicável)	Regular
Ferramentas* (Se aplicável)	Não
Observações e falta de componentes:	Possui cambio e diferencial

*Campos de preenchimento obrigatório.